

MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin

MADISON

27 502 360 Produktversion ab 31.07.2009



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss Auslauf max. 23 l/min
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 225 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 185 mm
- Höhe bis Luftsprudler 140 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 55 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdreherschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	27 502 360-08
	Chrom	27 502 360-00
	Chrom	27 502 360-00 0024
	Gold (23,9kt)	27 502 360-01
	altmessing	27 502 360-03
	Platin gebürstet	27 502 360-06
	Messing (23kt Gold)	27 502 360-09
	weiß	27 502 360-12
	Dark Brass matt	27 502 360-16
	Dark Bronze matt	27 502 360-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 502 360-28
	Bronze gebürstet	27 502 360-42
	Dark Platinum gebürstet	27 502 360-99
	chrom / gold	27 502 360-55

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör



Zierkappen für Perfecto - Platin 12 801 970-08
• 1 Paar



MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.
Fliesenrandmontage - Platin

MADISON


27 502 360 Produktversion ab 31.07.2009

Zertifikate

LGA_8

Belgaqua_21-380-2

27 502 360 Produktversion ab 31.07.2009



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	13 502 380-08	MADISON Wannenauslauf mit Umstellung für Standmontage - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
1	20 000 360-08	MADISON Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Platin	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2,00	2
4	27 703 360-08	MADISON Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				